本管用調査記録表

判定者　松本和久

路線Nｏ．１４５

上流人孔 No. 2					管種	管径	人孔間延長	下流人孔 No. 3				
人孔番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別				人孔番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
2	1200	6.798 m	6.298 m	鉄	ヒューム管	φ 500 mm	188.13 m	3	1200	10.160 m	9.666 m	鉄

人孔内点検（上流）：異常なし



人孔内点検（下流）：異常なし

継手部

継手数		管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
内容																										
写真番号																										
距離（m）																										

本管部

管本数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
内容																										
写真番号			9								10	15							11	16						
距離（m）			0.00								20.02	20.00							40.02	40.58						

ソケット部

取付管方向																										
内容																										
写真番号																										
距離（m）																										

考察

管本数 【 78 本】

管不良数 【 0 】

ソケット数 【 0 】

ＶＴＲ番号 【 2 巻】

カウンター番号 【 0:00:00】 【 1:06:27】

布設年度 平成２０年

占用位置

1.[✓ 国道]、県道、市道 その他

2.[✓ 車道]、歩道、ガードレール内 その他

マーク																																	
項目	破損			クラック			隙間ズレ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			突出接合不良			腐食			油脂、木根			その他			計		
異状箇所	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継手部																																	
本管部																																	
ソケット部																																	
計																																	

備考